

Nr zlecenia DEKRA: HCP/WAW/23010/21/04/13
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 13-04-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Radosław Józefowicz
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0123574
Producent	SEAT
Model	Leon ST 16-20
Typ/wersja	Leon 1.6 TDI Style Start/Stop
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1230
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1870
Rozstaw osi 1/2	2636
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1598
Moc silnika [KM/kW]	115/85
Skrzynia biegów	manualna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	WD6231H
VIN	VSSZZZ5FZJR114946
Data 1. rejestracji	14-05-2018
Data 1. rej. w Polsce	14-05-2018
Data nast. bad. techn.	14-05-2021
Rok produkcji	2018
Stan licznika [km]	149 028 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Biały/zwykły
Data oględzin	2021-04-16

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VP	205/55 R16 91V	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VP	205/55 R16 91V	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CPC	205/55 R16 91V	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VP	205/55 R16 91V	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 29. Oświetlenie bagażnika |
| 2. ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania | 30. Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej |
| 3. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne) | 31. Podwójna podłoga w bagażniku |
| 4. Airbag kolan kierowcy | 32. Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń |
| 5. Auto Hold - Asystent podjazdu i zatrzymania | 33. Przedni podłokietnik |
| 6. Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji (Multi Collision Brake) | 34. Próg bagażnika w kolorze srebrnym |
| 7. Deska rozdzielcza z chromowanymi dekoracyjnymi elementami | 35. Relingi dachowe, chrom |
| 8. Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu | 36. Roleta przestrzeni bagażowej |
| 9. EBA - system wspomagający nagłe hamowanie | 37. Rozbudowana tablica przyrządów z elementami chromowanymi i monochromatycznym ekranem 3,5 TFT |
| 10. ESC - system stabilizacji toru jazdy | 38. Schowek pod fotelem kierowcy, zamykany |
| 11. Felgi aluminiowe 16 Design z ogumieniem typ 30/2 | 39. Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera |
| 12. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości | 40. System Bluetooth |
| 13. Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową | 41. System kontroli ciśnienia w ogumieniu |
| 14. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości | 42. System łatwego składania tylnych siedzeń |
| 15. Funkcja rekomendacji zmiany biegu | 43. Szyby podnoszone elektrycznie, przód |
| 16. Gniazdo 12V w bagażniku | 44. Szyby podnoszone elektrycznie, tył |
| 17. Gwarancja SEAT 5 lat | 45. Tapicerka materiałowa |
| 18. Hamulec postojowy - elektryczny | 46. Tempomat |
| 19. Kierownica wielofunkcyjna w skórze | 47. Tylna kanapa, składana i dzielona |
| 20. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 48. Tylny spojler |
| 21. Klamki w kolorze nadwozia | 49. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego - tył |
| 22. Komputer pokładowy | 50. Wyłącznik poduszki powietrznej |
| 23. Koło zapasowe 16 calowe, dojazdowe | 51. XDS - automatyczna blokada mechanizmu różnicowego |
| 24. Lakier uni | 52. Zagłówki fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS |
| 25. Lampki do czytania z przodu i z tyłu | 53. Zamek centralny z pilotem |
| 26. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane | 54. Zawieszenie komfortowe |
| 27. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | 55. Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów |
| 28. Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|--|---|
| 1. Czujnik odległości przy parkowaniu, przód i tył z optycznym systemem informacyjnym | - |
| 2. Pakiet praktyczny | - |
| 3. Pakiet zimowy | - |
| 4. System nawigacji 8 cali dotykowa (Radio CD/MP3/WMA/USB/SD/AUX/Bluetooth/ 8 głoś/rozp.mowy/wyśw.3,5) | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹² -

Korekty

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -

Stan dbałości o pojazd , uszkodzenia ,braki -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2021 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 19-04-2021

Rzecznik DEKRA:
Radosław Józefowicz
Dariusz Gomuliński

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	150 - 1000
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	150 - 1000
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	150 - 500

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- inne:

alarm brak możliwości weryfikacji

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody

wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przód



Fot. 2.
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 5.
Lewy bok tył



Fot. 6.
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe



Fot. 8.
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo




Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12.

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa



Fot. 14.
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Bagażnik



Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Spód pojazdu przód




Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.


Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22.


Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24.

Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Instrukcja obsługi



Fot. 26.
Zderzak (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 28.
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Wykładzina pokrywy komory silnika (Inne)



Fot. 30.

Wykładzina pokrywy komory silnika (Inne 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 32.
Zderzak tylny (Pęknięcie/Rozerwanie)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dach (Rysa/Odprysk)



Fot. 34.
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 36.

Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Próg lewy (Wgniecie./Odkształ.)