

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/52460/21/08/16
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 16-08-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Wilga
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0111071	TOYOTA, Auris TS Kombi 15-19, Auris Hybrid 135 Premium				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1798	99/73	automatyczna	59 355	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE034VA	SB1ZS3JE30E468728		19-12-2018/2018	18-12-2021	Srebrny/metalic

Data oględzin: 18-08-2021

Miejsce oględzin:

Oplótek
Oplótek 38
01-940 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Antena dachowa Shark-Fin, BA - system wspomagania hamowania, Bluetooth, Centralny wyświetlacz TFT między zegarami, Chromowana listwa na dolnej krawędzi okien, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmiernych, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie, Elektrycznie regulowane szyby tylne, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gniazdo 12V (x2), Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB i Aux-In, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana przyciskiem, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Odtwarzacz CD, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Prędkościomierz cyfrowy, Roleta przestrzeni bagażowej, System automatycznej zmiany świateł z mijania na drogowe, System multimedialny Toyota Touch 2 z kolorowym 7 calowym wyświetlaczem dotykowym, System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Warning), System oświetlenia wnętrza, System pre-crash (zapobiegający i minimalizujący ryzyko kolizji), System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic sign recognition), System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat, Tapicerka materiałowa, Tylny spojler, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu, Wspomaganie układu kierowniczego, Wykończenie elementów wnętrza kolorem fortepianowej czerni, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła przeciwmgielne, Światła tylne typu LED.

Wyposażenie dealerskie

Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ES	205/55 R16 91V	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, ES	205/55 R16 91V	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ES	205/55 R16 91V	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, ES	205/55 R16 91V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupek środkowy prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Podsufitka	6331002J70B0	ostre, zarysowanie, wgniecenie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	521190Z962	wgniecenie, zarysowanie	1
2	Okładzina zderzaka tylnego	521590Z927	liczne, rysa/odprysk	
3	Błotnik tylny L	6160247091	liczne, wgniecenie	0.5
4	Felga koła przedniego prawego		zarysowanie	0.5
5	Rama dachu lewa L		liczne, wgniecenie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapłonowy		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k/c-e	K3		
2	Dach, część boczna	III		
3	Błotnik tylny K L	III		
4	Zderzak tylny, kompletny k/d-e	K3		
5	Tarcza koła (ALU) - mała	SP		0.05

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	5330102260	rysa/odprysk	
2	Szyba przednia barwiona	5610102A71	rysa/odprysk	
3	Dach	6311102391	wgniecenie	
4	Ostona lusterka zewnętrznego R	8791502370A0	rysa/odprysk	
5	Błotnik tylny R	6160102381	rysa/odprysk	
6	Felga koła przedniego lewego		rysa/odprysk	
7	Rama dachu prawa R		wgniecenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi




Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze




Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 27
Zderzak (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 28
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 29
Szyba czołowa (Rysa/Odprysk)



Fot. 30
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 31
Lusterko zewnętrzne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 32
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 34
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 35
Rama dachu P (Wgniec./Odształ.)



Fot. 36
Dach (Wgniec./Odształ.)



Fot. 37
Rama dachu L (Wgniec./Odształ.)



Fot. 38
Rama dachu L (Wgniec./Odształ. 1)



Fot. 39
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniec./Odształ.)



Fot. 40
Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Podsufitka (Rysa/Odprysk)