Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/83802/21/12/31
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 31-12-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Wilga
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Romuald Bocian
DEKRA Polska - O. Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0133852	**KIA, Optima Sedan 18-19, Optima 1.6 T-GDI L DCT**				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1591	180/132	automatyczna	66 989	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW8736J	KNAGU417GK5281885		15-10-2018/2018	13-10-2023	Czarny/metalic

Data oględzin: 03-01-2022

Miejsce oględzin:
Opłotek
Opłotek 38
01-940 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Asystent utrzymania pasa ruchu, BAS - asystent układu hamulcowego, Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu, Boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną, Chromowana listwa wykończeniowa wokół górnej części szyb, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, ESS - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas gwałtownego hamowania, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie ogrzewane z 3-stopniową regulacją, Funkcja oświetlania drogi do domu, Funkcja wyboru trybu jazdy : Normal, Eco, Sport, Smart, Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana, Gniazdo 12V oraz port USB do ładowania dla pasażerów tylnej kanapy, Gniazdo USB + AUX, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold, Immobilizer, Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, Kia Smart Key - system otwierania pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk składany, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietnikiem oraz uchwytami na napoje pomiędzy fotelami, Konsola środkowa wykończona materiałem w kolorze czarnym o wysokim połysku, Koło zapasowe, dojazdowe, Lampki do czytania z przodu, Lampy LED mijania oraz drogowe, funkcja samopoziomowania oraz dynamicznego doświetlania zakrętów, Lampy przednie LED, Lampy z funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Nawiew wentylacji na tylne miejsca, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłokietnik centralny tynej kanapy z uchwytem na kubki, Popielniczka + zapalniczka, Regulacja podświetlenia deski rozdzielczej, gniazdo zasilania 12V w konsoli centralnej, Relingi dachowe, Schowek na okulary, Siatka do mocowania bagażu z uchwytami, System kontroli ciśnienia w oponach, System nawigacji KiaNaviSystem/ekran dot. 7 cali/Bluetooth/kamera cofania/MP3/AndroidAuto/AppleCar, System rozpoznawania znaków drogowych, Szyba przednia - termoizolacyjna, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Szyby z powłoką

hydrofobową dla kierowcy i pasażera, Tapicerka Premium (materiał/skóra ekologiczna), Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, VSM - system podpowiedzi ruchu kierownicy, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Zamek centralny z pilotem, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Zestaw zegarów z kolorowym wyświetlaczem komputera pokładowego LCD 4,3, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik/perłwy, System nawigacji KiaNaviSystem Plus z 8-calowym ekranem/Bluetooth/kamera cofania/Harman Kardon Audio.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Bridgestone, BLIZZAK LM001	215/55 R17 98V	6,0 mm
	lewe	Bridgestone, BLIZZAK LM001	215/55 R17 98V	6,0 mm
tylna	prawe	Bridgestone, BLIZZAK LM001	215/55 R17 98V	7,0 mm
	lewe	Bridgestone, BLIZZAK LM001	215/55 R17 98V	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy i odpryski na pojeździe. Ze względu na Covid działanie klimatyzacji nie weryfikowane.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Dach	do 150
6	Drzwi przednie lewe	do 150
7	Drzwi tylne lewe	do 150
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Próg prawy	do 150
14	Słupek środkowy prawy	do 150
15	Słupek przedni prawy	do 150
16	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	66400D4000	rysa/odprysk	
2	Szyba przednia atermiczna, barwiona	86111D4200	odprysk	
3	Dach	67111D4010	liczne, odpryski lakieru	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	76003D4000	liczne, rysa/odprysk, na krawędzi	
5	Błotnik tylny kpl. L	70100D4A50	liczne, zarysowanie	
6	Pokrywa tylna	69200D4020	zarysowanie	
7	Próg L		rysa/odprysk	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)




Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi




Fot. 26
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 27
Szyba czołowa (Rysa/Odprysk)



Fot. 28
Pokrywa bagażnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 29
Dach (Rysa/Odprysk)



Fot. 30
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 31
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 32
Próg lewy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)