

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/52431/21/08/16  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 16-08-2021

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**  
**Marcin Wilga**  
DEKRA Polska - Centrala  
**Dariusz Gomuliński**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0111063	<b>TOYOTA, Auris Hatchback 15-19, Auris Hybrid 135 Premium</b>				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1798	99/73	automatyczna	69 592	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE414VK	SB1MS3JE90E472437		06-02-2019/2018	05-02-2022	Niebieski/metalic

**Data oględzin:** 18-08-2021

**Miejsce oględzin:**

Oplótek  
Oplótek 38  
01-940 Warszawa

### Wyposażenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Antena dachowa Shark-Fin, BA - system wspomagania hamowania, Bluetooth, Centralny wyświetlacz TFT między zegarami, Chromowana listwa na dolnej krawędzi okien, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmiernicy, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie, Elektrycznie regulowane szyby tylne, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gniazdo 12V (x2), Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB i Aux-In, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana przyciskiem, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Odtwarzacz CD, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Prędkościomierz cyfrowy, System automatycznej zmiany świateł z mijania na drogowe, System multimedialny Toyota Touch 2 z kolorowym 7 calowym wyświetlaczem dotykowym, System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Warning), System oświetlenia wnętrza, System pre-crash (zapobiegający i minimalizujący ryzyko kolizji), System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic sign recognition), Tapicerka materiałowa, Tylony spojler, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu, Wspomaganie układu kierowniczego, Wykończenie elementów wnętrza kolorem fortepianowej czerni, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła przeciwmgielne, Światła tylne typu LED.

### Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet Comfort.

**Ogumienie**

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Bridgestone , T	205/55 R16 91V	6,0 mm
	lewe	Bridgestone , T	205/55 R16 91V	6,0 mm
tylna	prawe	Bridgestone , T	205/55 R16 91V	6,0 mm
	lewe	Bridgestone , T	205/55 R16 91V	6,0 mm

**Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

**Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Dach	do 150
6	Drzwi przednie lewe	do 150
7	Drzwi tylne lewe	do 150
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Próg prawy	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Słupek przedni prawy	do 150
15	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 1000

**Opis stwierdzonych uszkodzeń**

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka tylnego	521590Z924	wgniecenie, pęknięcie, rysa/odprysk	2

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapłonowy		brak	

#### Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak tylny, kompletny k/d-e	K3		

#### Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	521190Z962	rysa/odprysk	
2	Pokrywa reflektora dodatkowego L	8148202580	rysa/odprysk	
3	Błotnik przedni R	5381102340	plytkie, rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	6700202530	rysa/odprysk	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	6700102540	rysa/odprysk	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	6700302380	rysa/odprysk	
7	Błotnik tylny R	6160102381	rysa/odprysk	
8	Pokrywa tylna	6700502250	rysa/odprysk	
9	Tapicerka siedziska 1.rząd R	710720ZB51B2	zabrudzenie	
10	Próg prawy R		rysa/odprysk, wtrącenia powłoki lakierowej	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

#### Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przód



**Fot. 2**  
Prawy bok przód



**Fot. 3**  
Prawy bok tył



**Fot. 4**  
Tył



**Fot. 5**  
Lewy bok tył



**Fot. 6**  
Lewy bok przód



**Fot. 7**  
Pole numerowe



**Fot. 8**  
Tabliczka


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Wskaźniki /przebieg/paliwo



**Fot. 10**  
Widok przez lewe przednie drzwi



**Fot. 11**  
Widok przez lewe tylne drzwi



**Fot. 12**  
Widok z tylnego siedzenia



**Fot. 13**  
Konsola środkowa



**Fot. 14**  
Tunel środkowy



**Fot. 15**  
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



**Fot. 16**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**  
Bagażnik



**Fot. 18**  
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



**Fot. 19**  
Spód pojazdu przód




**Fot. 20**  
Spód pojazdu tył




**Fot. 21**  
Dowód rejestracyjny 1. strona



**Fot. 22**  
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze




**Fot. 23**  
Książka serwisowa (dane pojazdu)



**Fot. 24**  
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Instrukcja obsługi



**Fot. 26**  
Zderzak (Rysa/Odprysk)



**Fot. 27**  
Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk)



**Fot. 28**  
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 29**  
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk 1)



**Fot. 30**  
Próg prawy (Inne)



**Fot. 31**  
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 32**  
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



**Fot. 34**  
Zderzak tylny (Pęknięcie/Rozerwanie)



**Fot. 35**  
Pokrywa bagażnika (Rysa/Odprysk)



**Fot. 36**  
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 37**  
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)



**Fot. 38**  
Fotel prawy (Inne)