

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/85812/24/11/06
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 06-11-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Cezary Zarębski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0123574	SEAT, Leon ST 16-20, Leon 1.6 TDI Style S&S				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1598	115/85	manualna	112 707	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE344XW	VSSZZZ5FZLR045565		10-12-2019/2019	07-12-2024	czerwony/METALIK

Data oględzin: 13-11-2024

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji (Multi Collision Brake), Chromowane obramowanie osłony chłodnicy, Deska rozdzielcza z chromowanymi dekoracyjnymi elementami, Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu, EBA - system wspomagający nagłe hamowanie, ESC - system stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 16 Design z ogumieniem typ 30/2, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie - komfortowe, Funkcja rekomendacji zmiany biegu, Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gwarancja SEAT 5 lat, Hamulec postojowy - elektryczny, Kanapa tylna, składana i dzielona, Kierownica wielofunkcyjna w skórze, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej, Podwójna podłoga w bagażniku, Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń, Przedni podłokietnik, Relingi dachowe, chrom, Roleta przestrzeni bagażowej, Rozbudowana tablica przyrządów z elementami chromowanymi i monochromatycznym ekranem 3,5 TFT, Schowek pod fotelem kierowcy, zamykany, System Bluetooth, System Seat Media Colour 5 cali dotykowy (Radio SD, USB, 6 głośników, Bluetooth, AUX), System kontroli ciśnienia w ogumieniu, Szyby podnoszone elektrycznie, przód, Szyby podnoszone elektrycznie, tył, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego - tył, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS - automatyczna blokada mechanizmu różnicowego, Zagłówki fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie komfortowe, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów.

Wyposażenie dealerskie

Koło zapasowe 16 calowe, dojazdowe, Pakiet comfort+ → [Czujnik odległości przy parkowaniu, przód i tył z

optycznym systemem informacyjnym, Pakiet praktyczny, Pakiet zimowy, System Media System Plus (8-calowy ekran, radio CD/MP3/WMA/SD/USB/AUX/Bluetooth, 8 głoś., głoś. ster)].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91V	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91V	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91V	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91V	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Napis (model)	1P0853687739		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa tylna	5F9827024	wgniecenie/odkształcenie	2

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne z ramą okna	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	5F4831055A	rysa/odprysk	
2	Okiadzina zderzaka tylnego	5F9807421ADGRU	rysa/odprysk	
3	Błotnik tylny L	5F9809837	rysa/odprysk	
4	Błotnik tylny R	5F9809838	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 39
Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 43

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2



Fot. 45

Zderzak tylny cz górna() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2