

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/27005/25/04/14  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 14-04-2025

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zlecaniodawca:**  
Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawca:**  
**Jan Rybołowik**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

|                     |                                                                   |             |                       |                                   |                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Eurotax-Kod EC      | Marka, model, typ pojazdu                                         |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia                  |
| 0135135             | <b>TOYOTA, Corolla TS Kombi 18-22, Corolla 2.0 Hybrid Comfort</b> |             |                       |                                   | KOM                              |
| Rodzaj silnika      | Pojemność [ccm]                                                   | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc               |
| z zapłonem iskrowym | 1986                                                              | 152/112     | automatyczna          | 86 272                            | 5/5                              |
| Nr rej. pojazdu     | Nr nadwozia (VIN)                                                 |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier                           |
| WE2P343             | SB1Z53BE00E064727                                                 |             | 04-02-2021/2020       | 31-01-2026                        | zielony/2-warstwowy metalizowany |

**Data oględzin:** 18-04-2025

**Miejsce oględzin:**

Estrady 5  
05-080 Klaudyn

### Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik zmiernych, Dyfuzor tylny w kolorze Piano Black, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy (EPB), Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Manetki zmiany biegów przy kierownicy, Miękkie materiały wykończeniowe, Nawiew wentylacji na tylną kanapę, Obrotomierz, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych, Podsufitka ciemna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podwójna podłoga bagażnika, Podłokietnik przedni, regulowany, Podłokietnik tylny, Prędkościomierz analogowy, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Spoiler tylny, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat, System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wstawki chromowane we wnętrzu auta, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera,

Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła główne LED (Basic), Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED.

### **Wypożyczenie dealerskie**

Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Tech → [Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie podgrzewane, Inteligentny system parkowania (IPA), Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Prędkościomierz cyfrowy, Układ detekcji przeszkód (ICS), Wyświetlacz kolorowy między zegarami 7 cali], Zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System BLE42, dodatkowe.

### **Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ             | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005 | 205/55 16 91H | 4,0 mm           |
|          | lewe  | BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005 | 205/55 16 91H | 4,0 mm           |
| tylna    | prawe | BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005 | 205/55 16 91H | 4,0 mm           |
|          | lewe  | BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005 | 205/55 16 91H | 4,0 mm           |

### **Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

### **Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny**

Brak zaślepek kół;

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150  $\mu$ m

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [ $\mu$ m] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                           |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                           |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                           |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                           |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                           |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                           |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                           |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                           |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                           |
| 10   | Dach                                    | do 150                                           |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                           |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                           |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                           |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                           |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                           |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                           |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                           |

### **Opis stwierdzonych uszkodzeń**

Do wymiany

| Poz. | Nazwa części                 | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|------------------------------|---------------|------------------|--------|
| 1    | Pokrywa ozdobna koła przód L | 4260342130    | brak             |        |
| 2    | Pokrywa ozdobna koła przód R | 4260342130    | brak             |        |
| 3    | Pokrywa ozdobna koła tył L   | 4260342130    | brak             |        |
| 4    | Pokrywa ozdobna koła tył R   | 4260342130    | brak             |        |

Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części                  | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|------|-------------------------------|---------------|------------------|------------|
| 1    | Okladzina zderzaka przedniego | 52119F2907    | rysa/odprysk     |            |
| 2    | Poszycie drzwi przednich L    | 6711202320    | rysa/odprysk     |            |
| 3    | Błotnik tylny R               | 6160102530    | rysa/odprysk     |            |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie &gt;&gt; I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód




**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Dowód rej. Str. 1




**Fot. 29**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 30**  
Książka serwisowa – dane



**Fot. 31**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 34**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 35**

Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 36**

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 37**

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 38**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1