

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/36886/25/05/22
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 22-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Maciej Wiącek (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0142284	ALFA ROMEO, Stelvio 17-22, Stelvio 2.0 Turbo Veloce Q4 aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1995	280/206	automatyczna	88 976	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE2V637	ZARPAHDN8L7C97281		10-03-2021/2020	04-03-2026	szary/METALIK

Data oględzin: 28-05-2025**Miejsce oględzin:**

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Boki foteli dopasowywane elektrycznie Power-Bolster, Czujnik deszczu, Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach, Czujnik zmiernych automatycznie włączający reflektory, Czujniki parkowania tył, Deska rozdzielcza i panele boczne drzwi, dwukolorowe, Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera, Drzwiczki paliwowe z elektryczną blokadą zamknięcia, Dysze przednich spryskiwaczy ogrzewane, Dywaniki podłogowe, Felgi aluminiowe 20, Miron, ogumienie letnie Klasy B, Fotel kierowcy z 6-cio stopniową elektryczną regulacją, pamięć ustawień, Fotel pasażera z 6-cio stopniową elektryczną regulacją, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie sportowe skórzane, Gniazdo dodatkowe 12V, Inteligentne połączenie alarmowe, Kierownica podgrzewana, Kierownica sportowa i gałka skrzyni biegów obszyte skórą techniczną, Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana w 5 płaszczyznach, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Końcówki rur wydechowych w ciemnym wykończeniu, Listwa progowa z napisem Alfa Romeo, Lusterka boczne składane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Mapa do nawigacji fabrycznej, Nakładki na pedały i podnóżek kierowcy - aluminiowe, Nawiew na tylny rząd siedzeń, Nawigacja Uconnect Nav (MP3, Aux-in, Bluetooth, 3D Sat-Nav), Osłona pod tylnym zderzakiem w ciemnym wykończeniu, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie kierowcy i pasażera, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Port USB za przednimi siedzeniami, Port USBx2, tylne, Przyciski na ramionach kierownicy sterujące radiem i telefonem, Radio cyfrowe z systemem DAB, Reflektory Bi-ksenonowe 35W z funkcją AFS i DRL, Regulacja kierownicy na wysokość i głębokość, Spryskiwacze reflektorów, System AEB (Autonomous Emergency Brake) z czujnikiem ochrony pieszych, System ASR, System Alfa DNA z wyborem stylu jazdy (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency), System Apple CarPlay oraz Android Auto, System Start&Stop, System U-Connect z 8,8 calowym dotykowym wyświetlaczem kolorowym, 8 głośnikami oraz aplikacją MyAlfa, System kontroli trakcji (ESC), System kontroli zjazdu, System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu, System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd (FCW), Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Tapicerka skórzana naturalna, Uchwyty ISOFIX, Wnętrze wykończone w aluminium (konsola środkowa, klamki, deska rozdzielcza), Wyświetlacz 7 calowy TFT między zegarami, Zaciski hamulców lakierowane na czarno, Zaciski hamulców szare, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw naprawczy Fix&Go, Zestaw naprawczy Fix&Go, Zestaw zewnętrznych elementów w kolorze

nadwozia (nadkola, listwy progowe, dolna część zderzaków), Zintegrowany system hamulcowy (IBS), Światła tylne w technologii LED.

Wposażenie dealerskie

Alarm fabryczny, Kłapa bagażnika sterowana bezdotykowo (pilotem), Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany szary - Grey Vesuvio, Manetki aluminiowe w kolumnie kierownicy do zmiany biegów, Pakiet Convenience Plus → [Air Quality system, Oświetlenie zewnętrzne klamek drzwi, Otwieranie przednich drzwi bezkluczykowe - Keyless Entry, Szyba przednia pokryta fitrem chroniącym przed promieniami słonecznymi], Pakiet Komfort Parking → [Czujniki parkowania przód, Kamera cofania z dynamicznymi liniami], Pakiet NVH → [Izolacja NVH, Szyba przednia laminowana], Zaciski hamulców lakierowane na czerwono.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, LATTITUDE SPORT 3	255/45 20 105V	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, LATTITUDE SPORT 3	255/45 20 105V	6,7 mm
tylna	prawe	MICHELIN, LATTITUDE SPORT 3	255/45 20 105V	5,8 mm
	lewe	MICHELIN, LATTITUDE SPORT 3	255/45 20 105V	5,4 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	50557007	rysa/odprysk	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	50539534	rysa/odprysk	
3	Nakładka zderzaka tylnego, góra	156151830	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35
Książka serwisowa – dane




Fot. 36
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
nawigacja



Fot. 39
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1