

Nr zlecenia: 08/25/11/2025/MHC Mobility Sp. z o.o.

z dnia: 2025/11/25

Zleceniodawca:

MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WF0EXXSK7PX003520
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	WW176GG
Model pojazdu:	Tourneo Connect 2.0 TDCi MR`22 E6d 2.4t	Nr Info-Ekspert:	011-12550
Wersja:	Active	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	152614 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/11/23		
Data ważności badania technicznego	2026/11/21		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk. / Ładowność	2300 kg* / 657 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / automatyczna		
Rozstaw osi	2755 mm		
Oznaczenie silnika	EcoBlue		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 90kW (122KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6d		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	27	Roleta do bagażnika
2	Asystent pasa ruchu LKA	28	Schówek pod fotelem kierowcy
3	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone	29	Schówek pod fotelem pasażera
4	Fotel kierowcy regulowany manualnie w 4 kierunkach	30	Siedzenia tylne dzielone 60/40

5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	31	Stoliki w oparciach foteli przednich
6	Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach	32	Sygnalizacja hamowania awaryjnego
7	Fotel pasażera składany	33	System Apple Carplay/Android Auto
8	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	34	System automatycznego hamowania po kolizji
9	Fotele przednie podgrzewane	35	System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
10	Funkcja wyłączania świateł z opóźnieniem	36	System kontroli trakcji ESC
11	Funkcja wzywania pomocy	37	System kontroli trakcji TCS
12	Kierownica pokryta skórą ekologiczną	38	System monitorowania koncentracji kierowcy
13	Klimatyzacja	39	System Pre-Collision Assist
14	Krata wlotu powietrza w stylistyce plastra miodu	40	System wspomagania ruszania pod górę HSA
15	Kurtyny powietrzne boczne	41	Szyby boczne przyciemniane
16	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	42	Szyby przednie regulowane elektrycznie
17	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	43	Światła do jazdy dziennej
18	Nagrzewnica elektryczna PTC	44	Światła mijania włączane automatycznie
19	Nakładki nadkoli czarne	45	Tarcze kół aluminiowe 17"
20	Poduszka powietrzna kierowcy	46	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
21	Poduszka powietrzna pasażera	47	Wycieraczka z czujnikiem deszczu
22	Poduszki powietrzne boczne	48	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Półka podsufitowa	49	Zderzak przedni w kolorze nadwozia , dolna część w kol. tworzywa ze spoilerami w kolorze srebrnym
24	Przycisk rozrusznika Ford Power	50	Zderzak tylny w kolorze nadwozia z czarnymi listwami i lakierowaną dolną osłoną
25	Reflektory halogenowe	51	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
26	Relingi dachowe w kolorze srebrnym	52	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Drzwi boczne prawe i lewe przesuwne
Drzwi boczne lewe przesuwne
Drzwi boczne prawe przesuwne
- 3 Konsola centralna z podłokietnikiem
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Radio DAB z dotykowym wyświetlaczem 8.25" - ICE Pack 2
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Tuner radiowy cyfrowy DAB
Funkcja wzywania pomocy
System Apple Carplay/Android Auto
Gniazda USB -2 szt.
Wyświetlacz kolorowy dotykowy 8,25"
- 6 Światła p/mgienne przednie z doświetlaniem zakrętów
Światła p/mgienne przednie
System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Dach panoramiczny
- 2 Lakier metalizowany
- 3 Pakiet Marketingowy 9 (X-Pack) (dopłata)
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
Kamera cofania
Reflektory LED adaptacyjne
- 4 System nawigacji z dotykowym wyświetlaczem 10" - ICE Pack 4 (dopłata)
Sterowanie radiem w kierownicy
Głośniki 6 szt.

Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
System Apple Carplay/Android Auto
System FordPass Connect
Funkcja sterowania gestami
System nawigacji z dotykowym wyświetlaczem 10"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	NEXEN	215/55	R17	94V N'FERA SU1 TL	2,0
Przednie prawe:	NEXEN	215/55	R17	94V N'FERA SU1 TL	2,0
Tylne lewe:	CONTINENTAL	215/55	R17	94V ECO CONTACT 6 TL	2,0
Tylne prawe:	CONTINENTAL	215/55	R17	94V ECO CONTACT 6 TL	4,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY


Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Rzecznawca: Mateusz Wasilewski
Opiekun: Szymon Mróz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		128	
2	Dach		124	
3	Błotnik przedni	L	112	
4	Próg	L	1010	
5	Drzwi przednie	L	259	
6	Drzwi tylne	L	229	
7	Błotnik tylny	L	328	
8	Błotnik przedni	P	307	
9	Drzwi przednie	P	710	
10	Drzwi tylne	P	114	
11	Błotnik tylny	P	130	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		128	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Wygłuszenie pokrywy przedniej		Rozerwane		
3	Listwa dolna zderzaka przedniego		Zarysowana, zdeformowana		
4	Listwa ozdobna błotnika PP		Zarysowania		
5	Listwa ozdobna drzwi PT		Zarysowania		
6	Dach panoramiczny		Pęknięcie		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	P	Rozerwane oparcie, pęknięty uchwyt przesuwu		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowania		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowania		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Rozerwane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Zweryfikowano w bazie Cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje

fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8

Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21

Fot. nr 22

Fot. nr 23
Fot. nr 24
Fot. nr 25
Fot. nr 26
Fot. nr 27
Fot. nr 28
Fot. nr 29
Fot. nr 30
Fot. nr 31
Fot. nr 32
Fot. nr 33
Fot. nr 34
Fot. nr 35
Fot. nr 36
Fot. nr 37
Fot. nr 38
Fot. nr 39
Fot. nr 40
Fot. nr 41
Fot. nr 42
Fot. nr 43
Fot. nr 44
Fot. nr 45
Fot. nr 46
Fot. nr 47
Fot. nr 48
Fot. nr 49
Fot. nr 50
Fot. nr 51
Fot. nr 52
Fot. nr 53
Fot. nr 54
Fot. nr 55
Fot. nr 56
Fot. nr 57
Fot. nr 58
Fot. nr 59
Fot. nr 60
Fot. nr 61
Fot. nr 62

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu