

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/31064/25/04/29
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 29-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0152591	MERCEDES-BENZ, C Klasa Kombi [S 206] 21-, C 220 d mHEV 4-Mati...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1993	200/147	automatyczna	149 911	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5M971	W1K2062051F048709		02-03-2022/2022	24-02-2027	grafitowy/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 12-05-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Adaptacyjny układ świateł drogowych, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent martwego punktu - aktywny, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Czujnik deszczu, Czytnik linii papilarnych, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Deska rozdzielcza pokryta imitacją skóry ARTICO, Dysze nawiewu z elementami w kolorze srebrny chrom, Dywaniki AMG, EASY-PACK - osłona przestrzeni bagażowej z siatką zabezpieczającą, EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika), Elementy okładziny drzwi w błyszczącej czerni z obramowaniem w kolorze srebrny chrom i szwami, Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi, Gaśnica, Gniazda USB-C (2x), Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy, Kierownica skórzana Nappa, wielofunkcyjna, sportowa, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC, Konsola centralna w kolorze błyszczącej czerni, Lakier uni, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Oświetlenie Ambient, Oświetlenie Ambient z projekcją logo marki, Pedaly sportowe AMG ze szczerkowanej stali szlachetnej z czarnymi gumowymi wypustkami, Podsufitka materiałowa - czarna, Przygotowanie do Digital Vehicle Key, Przygotowanie do Live Traffic Information, Relingi dachowe, aluminiowe, Rozszerzone funkcje MBUX, Sportowy układ hamulcowy z tarczami o większej średnicy na przedniej osi, Stylizacja nadwozia AMG, System KEYLESS-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku Start/Stop, System bezprzewodowego ładowania telefonu, System multimedialny MBUX, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne, Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Uchwyt na kubki, podwójny, Układ jezdny i kierowniczy, sportowy, Usługi Zdalne, Wykończenie wnętrza - struktura metalu, Wyświetlacz kierowcy (12.3"), Wyświetlacz multimedialny (11.9"), Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie sportowe, Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów.

Wyposażenie dealerskie

Dach szklany panoramiczny, Felgi aluminiowe 19 AMG, wieloramienne (RVC), Gniazda 12V (2x) +

dodatkowe gniazda USB-C (4x), Hak holowniczy ze stabilizacją przyczepy ESP, Kierownica podgrzewana, Lakier metalik, Pakiet Night → [Elementy nadwozia w kolorze czarnym o wysokim połysku (lusterka, listwy, spojler)], Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360 → [Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe, Kamery ułatwiające parkowanie 360)], Poduszki powietrzne boczne - tył, System aktywnej kontroli odległości - DISTRONIC, System nagłośnienia.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V905	225/40 19 93W	5,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V905	225/40 19 93W	5,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V905	255/35 19 96W	4,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V905	255/35 19 96W	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 3), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	20640149007X23	rysa/odprysk, ubytki materiału	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	20688085019999	rysa/odprysk	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	2068800500	rysa/odprysk	
2	Okładzina zderzaka tylnego	20688040009999	rysa/odprysk	
3	Felga tylna L		rysa/odprysk	
4	Felga przednia L		rysa/odprysk	
5	Felga tylna R		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika




Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe




Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Dowód rej. Str. 1



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Dodatkowa tablica rejestracyjna

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1