

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/90342/25/11/21  
 Nr zlecenia/szkody:  
 Data zlecenia: 21-11-2025

**DEKRA Polska - Centrala**  
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

Hitachi Aukcja  
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Mateusz Wasilewski (NEW)**  
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Włodzimierz Bytniewski (NEW)**  
 DEKRA Polska - współpraca O/Garwolin

## Ocena stanu technicznego pojazdu

|                        |                                                          |             |                       |                                   |                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eurotax-Kod EC         | Marka, model, typ pojazdu                                |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia    |
| 0153790                | <b>FORD, Focus Kombi 21-, Focus 1.5 EcoBlue Titanium</b> |             |                       |                                   | KOM                |
| Rodzaj silnika         | Pojemność [ccm]                                          | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem samoczynnym | 1498                                                     | 120/88      | manualna              | 121 414                           | 5/5                |
| Nr rej. pojazdu        | Nr nadwozia (VIN)                                        |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier             |
| WE7F209                | WF0PXXGCHPNM82270                                        |             | 26-10-2022/2022       | 22-10-2027                        | biały/UNI          |

**Data oględzin:** 28-11-2025

**Miejsce oględzin:**

Estrady 5  
 05-080 Klaudyn

### Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki welurowe z przodu, Felgi stalowe 16", strukturalne z kołpakami, z ogumieniem 205/60, Ford MyKey - możliwość programowania i przypisywania funkcji do kluczyka, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, WiFi), Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylecia oparcia, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Fotel pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z ręczną regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie - styl sportowy, Funkcja automatycznego hamowania po kolizji, Gniazdko 12V w bagażniku, Gniazdko 12V z tyłu konsoli, Hamulec postojowy, elektryczny, Immobilizer, Kanapa tylna składana, dzielona w proporcji 60:40, ze składanym podłokietnikiem, Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico, Kierownica ze zdalnym sterowaniem systemem audio, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Konsola centralna Premium z przesuwanym podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletą, Konsola dachowa - krótka, Lampki LED z przodu i z tyłu, Lampy tylne LED, Lane Keeping Alert zawiera Lane Keeping Aid (system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu), Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, ogrzewane, lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowania ISOFIX z top-tether dla dwóch zewnętrznych foteli tylnych, Obrazowanie szyb bocznych w kolorze aluminium, Ogranicznik prędkości, inteligentny, Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera, boczne kurtyny powietrzne, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory - Full LED, statyczne, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spojler tylny, System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania EBD, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist wspier. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji+FCW+DBS+AEB, System audio z Sync 4, nawigacją i DAB+, kolorowy wys. dotyk. 13.2", ACP, AA, Bluetooth, 6 głośników, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System wyboru trybu jazdy, Szyby elektr. przód i tył, z czujnikiem przeszkody oraz funkcją całkowitego otwierania i zamykania, Tapicerka materiałowa Ray, w ciemnej tonacji, z przeszyciami w kolorze szarym, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem kontroli trakcji (TC), Układ

ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HLA), Usługi Ford Smart (1 rok) - dodatkowe dane w systemie nawigacji, Wskaźnik sugerujący optymalny moment zmiany biegu, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz kolorowy 4.2" na tablicy zegarów, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie standardowe, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła hamowania awaryjnego - pulsujące światła stop, Światła przednie przeciwmgielne LED, z funkcją doświetlania zakrętów.

### **Wypożyczenie dealerskie**

Felgi aluminiowe 16", wzór 6x2-ramienny, z ogumieniem 205/60, Koło zapasowe - dojazdowe 16", Lakier zwykły, Frozen White.

### **Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ       | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | DUNLOP, WINTER SPORT | 205/60 16 92H | 5,0 mm           |
|          | lewe  | DUNLOP, WINTER SPORT | 205/60 16 92H | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | DUNLOP, WINTER SPORT | 205/60 16 92H | 5,5 mm           |
|          | lewe  | DUNLOP, WINTER SPORT | 205/60 16 92H | 5,5 mm           |

### **Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

### **Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny**

Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wewnątrz zabrudzone

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

### **Opis stwierdzonych uszkodzeń**

Do wymiany

| Poz. | Nazwa części               | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia         | NS [%] |
|------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| 1    | Okładzina zderzaka tylnego | 2516301       | wgniecenie/odkształcenie |        |

Do naprawy

| Poz. | Nazwa części    | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|------|-----------------|---------------|------------------|------------|
| 1    | Błotnik tylny R | 2206873       |                  | 1          |

Inne

| Poz. | Nazwa części      | Nr katalogowy | Opis uszkodzeń | Czas [rbg] |
|------|-------------------|---------------|----------------|------------|
| 1    | Książka serwisowa |               | brak           |            |

Do lakierowania

| Poz. | Nazwa części                 | Rodzaj lakierowania | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| 1    | Błotnik tylny K R            | III                 |                  |        |
| 2    | Zderzak tylny, kompletny k/e | K1R                 |                  |        |

Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części     | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia                     | Czas [rbg] |
|------|------------------|---------------|--------------------------------------|------------|
| 1    | Pokrywa przednia | 2629468       | punktowe, zarysowania eksploatacyjne |            |
| 2    | Pokrywa tylna    | 2567221       | łagodne, rysa/odprysk                |            |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie &gt;&gt; I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**

Instrukcje




**Fot. 35**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1




**Fot. 36**

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 37**

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 38**

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 39**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 41**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 42**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 43**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 44**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 45**

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 46**

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1