

Nr zlecenia: 42/29/09/2025/MHC Mobility Sp. z o.o.

z dnia: 2025/09/29

Zleceniodawca:

MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	U 5 Y P V 8 1 B G N L 0 7 0 0 2 3
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	WE6R591
Model pojazdu:	Sportage 1.6 T-GDI Mild Hybrid MR`22 E6d	Nr Info-Ekspert:	052-01650
Wersja:	L DCT	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	84803 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/08/09		
Data ważności badania technicznego	2027/08/04		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk.	2145 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)		
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent podążania na pasie ruchu LFA
- 3 Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA
- 4 Czujnik zmierzchu
- 5 Czujniki ciśnienia w oponach z funkcją wskazywania wartości
- 6 Czujniki parkowania - przód
- 7 Czujniki parkowania - tył

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 45 Poduszka powietrzna kierowcy
- 46 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 47 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 48 Pokrętko wyboru biegów typu Shift By Wire
- 49 Relingi dachowe
- 50 Schowek pod podłogą bagażnika
- 51 Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane

8	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	52	Siedzenia tylne podgrzewane
9	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	53	System Apple Carplay/Android Auto
10	Głośniki 6 szt.	54	System automatycznego odparowywania szyby przedniej
11	Gniazdo 12V w bagażniku	55	System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów FCA
12	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	56	System monitorowania tylnych siedzeń ROA
13	Haczyki do mocowania bagaży	57	System ratunkowy E-Call
14	Hamulec pokolizyjny MCB	58	System składania oparc tylnych siedzeń za pomocą uchwytu w bagażniku
15	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	59	System stabilizacji toru jazdy ESC
16	Immobilizer	60	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
17	Kamera cofania	61	System ułatwiający zjazd ze wzniesienia DBC
18	Kierownica podgrzewana	62	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
19	Kierownica pokryta skórą	63	System wyboru trybu jazdy
20	Kierownica wielofunkcyjna	64	Szyba przednia akustyczna
21	Kieszenie w oparciach foteli przednich	65	Szyby przód z funkcją bezpieczeństwa i automatycznej pracy
22	Klamki wewnętrzne w kolorze metalu	66	Szyby tylne przyciemniane
23	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	67	Światła do jazdy dziennej LED
24	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	68	Światła mijania i drogowe automatycznie przełączane
25	Kluczyk składany	69	Światła p/mgienne przednie LED
26	Komputer pokładowy	70	Światła pozycyjne LED
27	Kurtyny powietrzne boczne	71	Światła tylne pozycyjne LED
28	Listwa progowa srebrna	72	Tapicerka materiałowa czarna Digital Pattern
29	Listwa wykończeniowa deski rozdzielczej w kolorze szczotkowanego metalu	73	Tarcze kół aluminiowe 17"
30	Listwy ochronne dolne zderzaka tylnego w kolorze srebrnym	74	Tempomat
31	Listwy okien satynowe	75	Tuner radiowy cyfrowy DAB
32	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	76	Usługi cyfrowe Kia UVO Connect
33	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	77	Wielofunkcyjny panel dotykowy dostosowujący przyciski w zależności od wybranego trybu - multimedia / klimatyzacja
34	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	78	Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwacza
35	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	79	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
36	Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów	80	Wyświetlacz 12,3" nawigacji satelitarnej
37	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	81	Zagłówki z regulacją wysokości
38	Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie	82	Zamek centralny zdalnie sterowany
39	Ogranicznik prędkości inteligentny ISLA	83	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
40	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	84	Zestaw naprawczy opon
41	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	85	Zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym Kia Live Services
42	Podłokietnik przedni ze schowkiem	86	Zestaw wskaźników kierowcy z 4,2-calowym kolorowym wyświetlaczem
43	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje	87	Złącze "USB" 2 szt. dla pasażerów z tyłu
44	Poduszka powietrzna centralna	88	Złącze USB 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Światła mijania i drogowe w technologii LED

Światła mijania LED
Światła drogowe LED

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 215/65 R17 103V XL PRIMACY 4 TL	4,0
Przednie prawe:	MICHELIN 215/65 R17 103V XL PRIMACY 4 TL	4,0
Tylne lewe:	MICHELIN 215/65 R17 103V XL PRIMACY 4 TL	4,0
Tylne prawe:	MICHELIN 215/65 R17 103V XL PRIMACY 4 TL	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Mateusz Wasilewski

Wycenę wykonała: Oliwia Śniegowska

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej, Wgniecenia		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej, Wgniecenia		
4	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecenia		
5	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecenia		
6	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
7	Błotnik tylny	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		


Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Oględziny zostały wykonane na parkingu zadaszonym. Istnieje możliwość ujawnienia dodatkowych uszkodzeń w świetle dziennym.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-140	
2	Dach		100-140	
3	Błotnik przedni	L	100-140	
4	Próg	L	100-140	
5	Drzwi przednie	L	100-140	
6	Drzwi tylne	L	100-140	
7	Błotnik tylny	L	100-140	
8	Błotnik przedni	P	100-140	
9	Próg	P	100-140	
10	Drzwi przednie	P	100-140	
11	Drzwi tylne	P	100-140	
12	Błotnik tylny	P	100-140	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty, Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowane		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zarysowane		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowane		
5	Poszycie słupka tylnego	P	Zarysowane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestrzeń bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
6	Apteczka	TAK

Pojazd wyposażony w zestaw naprawczy

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82

REJESTR PRZEGLĄDÓW STANU NADWOZIA

PRZEGLĄD I

Data przeglądu: 2023-08-17

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 30 88

Opis stanu nadwozia:

nr zlecenia ASO: 3106 / 2203

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd: *[Signature]*

JO Kujaw-Sopot sp. z o.o.
ul. Chwałczyńska 178, 81-571 Gdynia
NIP 585-229-28-02 REGON 360021693
KRS 0000530182
www.kia.pl/kijaw.pl (SEG)
Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

REJESTR PRZEGLĄDÓW STANU NADWOZIA

PRZEGLĄD IV

Data przeglądu:

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km):

Opis stanu nadwozia:

nr zlecenia ASO:

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przebieg:

Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 83

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu