

Nr zlecenia: 75/23/12/2025/MHC Mobility Sp. z o.o.

z dnia: 23.12.2025

**Zleceniodawca:**

MHC Mobility Sp. z o.o.  
Estrady 5  
05-080 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



## Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                                   | Dane: [D] I-2026  |                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t                        | VIN:              | V F 3 Y D B P F C 1 2 U 6 3 2 8 4 |
| Marka:                                       | PEUGEOT                                           | Nr rejestracyjny: | WE5M066                           |
| Model pojazdu:                               | Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t             | Nr Info-Ekspert:  | 029-04079                         |
| Wersja:                                      | L3H2 Asphalt                                      | Rok produkcji:    | 2022                              |
| Wskaźnik drogowości                          | 144552 km                                         |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 25.02.2022                                        |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego           | 20.02.2027                                        |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy |                   |                                   |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 3500 kg* / 1326 kg                                |                   |                                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna                      |                   |                                   |
| Rozstaw osi                                  | 4035 mm                                           |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                            |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2179 ccm / 103kW (140KM)                          |                   |                                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza                      |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                                       |                   |                                   |
| Norma spalin                                 | E6.2                                              |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni                        |                   |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                |      |                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                     | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                    |
| 1                       | Antena radiowa dachowa                         | 13   | Przegroda przestrzeni bagażowej               |
| 2                       | Czujniki cofania                               | 14   | Schówek w desce rozdzielczej zamykany         |
| 3                       | Drzwi boczne prawe przesuwne                   | 15   | Sygnal ostrzegawczy cofania                   |
| 4                       | Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne                | 16   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 5                       | Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego | 17   | System wspomagania ruszania pod górę          |

|    |                               |    |                                        |
|----|-------------------------------|----|----------------------------------------|
| 6  | Immobilizer                   | 18 | Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| 7  | Klimatyzacja                  | 19 | Światła p/mgielne przednie             |
| 8  | Kolumna kierownicy regulowana | 20 | Tapicerka materiałowa "Darco Noir"     |
| 9  | Koło zapasowe pełnowymiarowe  | 21 | Tarcze kół stalowe 16"                 |
| 10 | Komputer pokładowy            | 22 | Tempomat                               |
| 11 | Oslona dolna komory silnika   | 23 | Wspomaganie układu kierowniczego       |
| 12 | Poduszka powietrzna kierowcy  | 24 | Zamek centralny zdalnie sterowany      |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Fartuchy p/błotne 4 szt.  
Fartuchy p/błotne przednie  
Fartuchy p/błotne tylne
- 3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego + podłokie  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego  
Podłokietnik fotela pasażera  
Podłokietnik fotela kierowcy
- 4 Kamera cofania + czujniki cofania + Multimedialny Ekran Dotykowy z radiem DAB  
Radioodtwarzacz  
Głośniki 4 szt.  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Czujniki cofania  
Kamera cofania  
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"  
Tuner radiowy cyfrowy DAB  
Złącze USB + AUX-in  
Wyświetlacz wielofunkcyjny 5"
- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6 Multimedialny Ekran Dotykowy z radiem cyfrowym  
Radioodtwarzacz  
Głośniki 4 szt.  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"  
Tuner radiowy cyfrowy DAB  
Złącze USB + AUX-in  
Wyświetlacz wielofunkcyjny 5"
- 7 Pakiet Multimedialny Ekran Dotykowy + nawigacja satelitarna  
Głośniki 4 szt.  
System nawigacji satelitarnej  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Radioodtwarzacz CD + MP3  
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"  
System Bluetooth  
Wyświetlacz wielofunkcyjny 5"
- 8 Pakiet Safety  
Światła mijania włączane automatycznie  
Wycieraczka z czujnikiem deszczu  
Światła drogowe automatycznie włączane  
System zapobiegający przekroczeniu pasa ruchu AFIL  
System monitorowania ograniczeń prędkości  
System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert  
System wspomagania nagłego hamowania aktywny V-AEBS
- 9 Pakiet Widoczność poz.2210,2713  
Światła mijania włączane automatycznie  
Wycieraczka z czujnikiem deszczu

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Fotel kierowcy amortyzowany
- 2 Klimatyzacja automatyczna (dopłata)
- 3 Kołpaki kół
- 4 Światła do jazdy dziennej LED, światła przeciwmgielne (dopłata)

- Światła p/mgielne przednie  
 Światła do jazdy dziennej LED  
 5 Wyłożenie podłogi i ścian bocznych sklejką na całej wysokości  
 Podłoga wyłożona sklejką w przestrzeni ładunkowej  
 Wyłożenie ścian bocznych przedziału ładunkowego sklejką

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                          | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | CONTINENTAL 215/75 R16C 113/111R VAN CONTACT 100 TL | 4,8          |
| Przednie prawe: | CONTINENTAL 215/75 R16C 113/111R VAN CONTACT 100 TL | 4,5          |
| Tylne lewe:     | CONTINENTAL 215/75 R16C 113/111R VAN CONTACT 100 TL | 4,7          |
| Tylne prawe:    | CONTINENTAL 215/75 R16C 113/111R VAN CONTACT 100 TL | 4,8          |

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Rzecznawca: Jacek Urbański

Opiekun: Szymon Mróz

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia                 | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|------------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne przednie     | L     | Odpryski powłoki lakierowej        |      |         |
| 2    | Drzwi boczne tylne        | P     | Zarysowania powłoki lakierowej     |      |         |
| 3    | Błotnik tylny             | P     | Wgnieciony                         |      |         |
| 4    | Ściana boczna nadwozia    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej     |      |         |
| 5    | Ściana boczna nadwozia    | P     | Wgnieciona                         |      |         |
| 6    | Drzwi tyłu nadwozia prawe |       | Zarysowania, wgniecenia, pęknięcie |      |         |
| 7    | Wnęka drzwi LP            |       | Zarysowania                        |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [ $\mu\text{m}$ ] | Opis |
|------|---------------------|-------|-----------------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 90                                |      |
| 2    | Dach                |       | 100                               |      |
| 3    | Błotnik przedni     | L     | 100                               |      |
| 4    | Drzwi przednie      | L     | 90                                |      |
| 5    | Poszycie boku       | L     | 110                               |      |
| 6    | Błotnik tylny       | L     | 110                               |      |
| 7    | Drzwi tyłu nadwozia |       | 110                               |      |
| 8    | Błotnik przedni     | P     | 90                                |      |
| 9    | Drzwi przednie      | P     | 100                               |      |
| 10   | Drzwi tylne         | P     | 120                               |      |
| 11   | Błotnik tylny       | P     | 100                               |      |
| 12   | Drzwi tyłu nadwozia |       | 100                               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu                          | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                         |       | Zarysowany         |      |         |
| 2    | Zderzak tylny                           |       | Zdeformowany       |      |         |
| 3    | Listwa ozdobna błotnika PP              |       | Zarysowania        |      |         |
| 4    | Listwa ozdobna zderzak przedniego prawa |       | Zarysowania        |      |         |
| 5    | Uszczelka drzwi LP                      |       | Rozerwana          |      |         |
| 6    | Odbój drzwi PT                          |       | Wyrwany            |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni  | L     | Poplamiony         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |     |
|---|-----------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 1   |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK |
| 5 | Gaśnica                     | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Zweryfikowano w bazie Cepik

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*