

Nr zlecenia: 111/31/10/2025/MHC Mobility Sp. z o.o.

z dnia: 2025/10/31

Zleceniodawca:

MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	6 F P P X X M J 2 P M P 0 3 3 3 3
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	WW9581W
Model pojazdu:	Ranger 2.0 TDCi MR`19 E6.2 3.3t	Nr Info-Ekspert:	011-11087
Wersja:	Limited	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	163705 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/07/26		
Data ważności badania technicznego	2026/07/19		
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy		
Rodzaj kabiny	podwójna		
Dop. masa całk. / Ładowność	3270 kg / 931 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / automatyczna		
Rozstaw osi	3220 mm		
Oznaczenie silnika	2.0 EcoBlue		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 157kW (213KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6.2		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	27	Stopnie boczne – z tworzywa ze wstawkami z polerowanej stali
2	Czujniki parkowania - przód	28	Sygnalizacja hamowania awaryjnego

3	Czujniki parkowania - tył	29	System centralnego zamka z kluczem elektrycznym KeyFree
4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	30	System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
5	Fartuchy p/błotne przednie	31	System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu
6	Fartuchy p/błotne tylne	32	System Pre-Collision Assist
7	Gniazdo 12V w II rzędzie siedzeń	33	System rozpoznawania znaków drogowych
8	Kamera cofania	34	System szyn do mocowania ładunku
9	Kierownica pokryta skórą	35	Szyba przednia ogrzewana
10	Klamki zewnętrzne chromowane	36	Szyba tylna ogrzewana
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	37	Szyby boczne tylne przyciemniane
12	Koło zapasowe z tarczą stalową	38	Światła do jazdy dziennej
13	Konsola centralna Premium	39	Światła mijania włączane automatycznie
14	Kurtyny powietrzne boczne	40	Światła p/mgielne przednie
15	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	41	Światło dodatkowe STOP
16	Mechanizm ułatwiający podnoszenie/opuszczanie tylnej burty	42	Tapicerka skórzana Soho w tonacji Ebony
17	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach	43	Tarcze kół aluminiowe 17"
18	Ogranicznik prędkości inteligentny	44	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
19	Ośłona chłodnicy chromowana	45	Wspomaganie układu kierowniczego EPAS
20	Ośłony rurowe skrzyni ładunkowej sportowe	46	Wykładzina podłogowa dywanowa
21	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	47	Wyłożenie skrzyni ładunkowej z tworzywa sztucznego
22	Podłokietnik siedzeń tylnych	48	Zaczepy wewnętrzne mocowania ładunku w skrzyni ładunkowej
23	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	49	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Poduszki powietrzne boczne	50	Zderzak przedni w kolorze nadwozia
25	Przetwornica napięcia 230V	51	Zderzak tylny ze stopniem wykończenie chromowane
26	Schówek w konsoli centralnej chłodzony		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie z kierunk. i oświetleniem podłoża - chrom
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi
 - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- Pakiet siedzeń przednich regulowanych elektrycznie i podgrzewanych
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- Radioodtwarzacz AM/FM z DAB+, 6 głośników, SYNC 3, wyświetlacz 8" + klimatyzacja aut. i zestaw wskaźn z wyświetl. 2x4,2"
 - Klimatyzacja automatyczna
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Głośniki 6 szt.
 - Sterowanie głosem systemu audio
 - Radioodtwarzacz CD + MP3
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Złącze "iPod"
 - Złącze "USB"
 - System Bluetooth
 - Złącze "AUX"
 - Złącze kart SD
 - Funkcja wzywania pomocy
 - Wyświetlacz 8" dotykowy
 - Złącze USB 2 szt.
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB+
 - System sterowania głosem
 - Zestaw wskaźników z kolorowymi wyświetlaczami 2x4,2"
- Reflektory LED
 - Reflektory przednie LED

- Światła do jazdy dziennej LED
- 6 Reflektory przednie ksenonowe + światła do jazdy dziennej LED
Reflektory ksenonowe
Światła do jazdy dziennej LED
- 7 Systemy bezpieczeństwa ABS ,ESC, EBL ,EBA, LAC ,HDC ,HSA, TSC, ROM
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System kontroli obciążenia pojazdu LAC
System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu ROM
System wspomagania nagłego hamowania EBA
System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
System kontroli trakcji ESC
System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
System kontroli zjazdu HDC
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 9 Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości z systemem zapobiegającym kolizjom Pre-Collision Assist 1 (tylko kamera)
System rozpoznawania znaków drogowych
Ogranicznik prędkości inteligentny
System hamowania awaryjnego
System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu
- 10 Wycieraczki z czujnikiem deszczu - pakiet
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła mijania włączane automatycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Hak holowniczy
- 2 Lakier metalizowany
- 3 Pakiet Funkcjonalny 14
Pokrywa skrzyni ładunkowej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	NOKIAN TYRES 265/65 R17 116H XL WETPROOF SUV TL	6,0
Przednie prawe:	NOKIAN TYRES 265/65 R17 116H XL WETPROOF SUV TL	6,0
Tylne lewe:	NOKIAN TYRES 265/65 R17 116H XL WETPROOF SUV TL	4,0
Tylne prawe:	NOKIAN TYRES 265/65 R17 116H XL WETPROOF SUV TL	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe

wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Rzeczoznawca: Mateusz Wasilewski

Opiekun: Szymon Mróz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Wnęka drzwi LT		Zarysowania		
6	Wnęka drzwi PT		Zarysowania		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-150	
2	Dach		90-150	
3	Błotnik przedni	L	90-150	
4	Drzwi przednie	L	90-150	
5	Drzwi tylne	L	90-150	
6	Błotnik tylny	L	150-210	
7	Błotnik przedni	P	90-150	
8	Drzwi przednie	P	90-150	
9	Drzwi tylne	P	90-150	
10	Błotnik tylny	P	90-150	
11	Pokrywa tylna		90-150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Wygluszenie pokrywy przedniej		Rozerwane		
3	Listwa bagażnika		Odpryski		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego	L	Zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 5 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 6 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 7 | Gaśnica | TAK |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 9 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Zweryfikowano w bazie Cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu