

Nr zlecenia: 155/06/09/2024/MHC Mobility Sp. z o.o.

z dnia: 06.09.2024

Zleceniodawca:

MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:

Jacek Urbański /zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2024	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	TMAK281GFLJ019788
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	WE779YJ
Model pojazdu:	Kona Electric MR`19	Nr Info-Ekspert:	016-01912
Wersja:	Style (CZ) 64kWh	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza		41728 km	
Data pierwszej rejestracji		30.08.2021	
Data ważności badania technicznego		28.08.2026	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe	
Dop. masa całkow.		2170 kg	
Jednostka napędowa		elektryczna	
Moc silnika		150kW (204KM)	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki ciśnienia w oponach z funkcją wskazywania wartości	25	Radio MP3
2	Czujniki parkowania - tył	26	Relingi dachowe
3	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	27	Spoiler tylny
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	28	Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
5	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	29	System kontroli podjazdu HAC
6	Immobilizer	30	System odparowywania szyb
7	Kamera cofania	31	System ułatwiający zjazd ze wzniesienia DBC
8	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	32	System utrzymania pasa ruchu LKA
9	Klimatyzacja automatyczna	33	System wyboru trybu jazdy
10	Kluczyk zbliżeniowy	34	System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA

11	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	35	Szyba przednia z pasem p/słonecznym
12	Kurtyny powietrzne boczne	36	Światła do jazdy dziennej LED
13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	37	Światła p/mgienne przednie
14	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	38	Światło dodatkowe STOP LED
15	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	39	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/55
16	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	40	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne MDPS
17	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach	41	Wyciszenie pokrywy komory silnika
18	Opony 215/55 R17 Michelin Primacy 4	42	Wyświetlacz radia 7" dotykowy
19	Oslona podwozia przednia w kolorze srebrnym	43	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
20	Oslona podwozia tylna w kolorze srebrnym	44	Zagłówki foteli przednich regulowane
21	Poduszka powietrzna kierowcy	45	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
22	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	46	Zamek centralny
23	Poduszki powietrzne boczne przednie	47	Zestaw naprawczy opon
24	Przycisk Start/Stop		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- System kontroli trakcji i stabilizacji pojazdu VDC (ESC/VSM)
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
System kontroli trakcji ESC
- Szyba tylna ogrzewana z wyłącznikiem czasowym
Szyba tylna ogrzewana
Wyłącznik czasowy ogrzewania szyby tylnej
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Kierownica pokryta skórą
- Lakier metalizowany
- Oparcie foteli tylnych dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- Sterowanie radiem w kierownicy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 215/55 R17 94V PRIMACY 4 TL	5,0
Przednie prawe:	MICHELIN 215/55 R17 94V PRIMACY 4 TL	5,0
Tylne lewe:	MICHELIN 215/55 R17 94V PRIMACY 4 TL	5,0
Tylne prawe:	MICHELIN 215/55 R17 94V PRIMACY 4 TL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Przebieg zweryfikowano na stronie Historiapojazdu.gov.pl


23.05.2022 - Powstanie szkody istotnej: Uszkodzenie elementów układu kierowniczego

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski		
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Łotnik tylny	L		Zarysowana listwa ozdobna	

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.)

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		130	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Próg	L	70	
5	Drzwi przednie	L	100	
6	Drzwi tylne	L	110	
7	Błotnik tylny	L	120	
8	Błotnik przedni	P	190	
9	Próg	P	80	
10	Drzwi przednie	P	100	
11	Drzwi tylne	P	100	
12	Błotnik tylny	P	110	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, Odprysk		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

Rozerwane wygłuszenie ściany grodziowej



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Zarysowanie		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 2 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63




Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68

TERMINY PIERWSZYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Data sprzedaży 30-08-2021 Model i rodzaj napędu KONA

Rejestr przeglądów okresowych

PRZEGLĄD OKRESOWY	PRZEGLĄD NADWOZIA
Po <u>12</u> miesiącach od daty zakupu Data <u>30-08-2022</u> lub przebieg (km)* <u>15000</u>	Po <u>12</u> miesiącach od daty zakupu Data <u>30-08-2022</u>

Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi ASO Hyundai

MARGO H.D. Kuźmicki Sp. J.
ul. Kartuska 381
80-125 GDŃSK
tel./fax: 58 552-38-34, 552-38-33
Serwis: 58 303-33-33

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

34

Fot. nr 69

OKRESOWYCH

PRZEGLĄD 30000 KM LUB 12 MIESIĘCY*

Przebieg (km) 17641

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

MARGO H.D. Kuźmicki Sp. J.
ul. Kartuska 381
80-125 GDŃSK
NIP: 583-002-83-87, tel. (58) 303-33-33

Data: 25.09.2022 Podpis: [Signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

MARGO H.D. Kuźmicki Sp. J.
ul. Kartuska 381
80-125 GDŃSK
NIP: 583-002-83-87, tel. (58) 303-33-33

NASTĘPNY PRZEGLĄD

30000 KM LUB 12 MIESIĘCY* 25-09-2023

Przebieg Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

35

Fot. nr 70

Rejestr przeglądów okresowych

Rejestr przeglądów okresowych

PRZEGLĄD KM LUB MIESIĘCY*

Przebieg (km)

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Margo

H.D. Kuźmicki Sp.j.
ul. Kartuska 381
80-125 Gdańsk
NIP: 583-000-83-87
tel.: (58) 303-33-33

Pieczęć ASO HYUNDAI

25.06.2024

Data:

Podpis:

Uwagi oraz zalecenia serwisu

Margo

H.D. Kuźmicki Sp.j.
ul. Kartuska 381
80-125 Gdańsk
NIP: 583-000-83-87
tel.: (58) 303-33-33

Pieczęć ASO HYUNDAI

NASTĘPNY PRZEGLĄD

KM LUB

Przebieg

Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.
36

PRZEGLĄD KM LUB

Przebieg (km)

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Margo

Pieczęć ASO HYUNDAI

Data:

Podpis:

Uwagi oraz zalecenia serwisu

Margo

Pieczęć ASO HYUNDAI

NASTĘPNY PRZEGLĄD

KM LUB

Przebieg

Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 71

[illegible]

Fot. nr 72



Fot. nr 73

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu