

Nr zlecenia: 82/18/07/2025/MHC Mobility Sp. z o.o.

z dnia: 2025/07/18

**Zleceniodawca:**

MHC Mobility Sp. z o.o.  
Estrady 5  
05-080 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                        | Dane: [D] VIII-2025 |                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t             | VIN:                | Z F A 2 6 3 0 0 0 6 W 3 3 0 0 5 |
| Marka:                                       | FIAT                                   | Nr rejestracyjny:   | WE5X605                         |
| Model pojazdu:                               | Doblo Cargo 1.6 M-jet MR`15 E6d-F 2.5t | Nr Info-Ekspert:    | 045-06041                       |
| Wersja:                                      | SX                                     | Rok produkcji:      | 2022                            |
| Wskazanie drogomierza                        | 161954 km                              |                     |                                 |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2022/05/04                             |                     |                                 |
| Data ważności badania technicznego           | 2027/05/02                             |                     |                                 |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon 4 drzwiowy 2 osobowy            |                     |                                 |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 2465 kg / 1000 kg                      |                     |                                 |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna           |                     |                                 |
| Rozstaw osi                                  | 3105 mm                                |                     |                                 |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                 |                     |                                 |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1598 ccm / 77kW (105KM)                |                     |                                 |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza           |                     |                                 |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                            |                     |                                 |
| Norma spalin                                 | E6d-F                                  |                     |                                 |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni             |                     |                                 |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                             |      |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                  | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                              |
| 1                       | Czujnik temperatury zewnętrznej             | 10   | Półka pod sufitem                                       |
| 2                       | Drzwi boczne prawe przesuwne                | 11   | Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna                  |
| 3                       | Fotel pasażera regulowany                   | 12   | Przygotowanie do montażu radia                          |
| 4                       | Klimatyzacja                                | 13   | Radioodtwarzacz VP1 MP3 Bluetooth                       |
| 5                       | Kolumna kierownicy regulowana               | 14   | Szyby przednie regulowane elektrycznie                  |
| 6                       | Koło zapasowe pełnowymiarowe                | 15   | Wspomaganie układu kierowniczego                        |
| 7                       | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie | 16   | Wykładzina przestrzeni ładunkowej z tworzywa sztucznego |

|   |                                        |    |                                   |
|---|----------------------------------------|----|-----------------------------------|
| 8 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | 17 | Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 9 | Poduszka powietrzna kierowcy           | 18 | Zamek dead locking                |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- System ESC
  - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
  - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
  - System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
  - System p/poślizgowy MSR
  - System wspomagania naglego hamowania HBA
  - System kontroli trakcji ESC
  - System wspomagania ruszania na wzniesieniu Hill Hold Control

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Kółpaki kół
- Pakiet City Navi (dopłata)
  - System nawigacji satelitarnej
  - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
  - Światła mijania włączane automatycznie
  - Tempomat
  - Czujniki cofania
  - Kamera cofania
  - Czujniki parkowania - tył
  - Tuner radiowy cyfrowy DAB
  - Radioodtwarzacz Uconnect z ekranem dotykowym 5"

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                      | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *FIRESTONE 205/55 R16C 99/97H ROADHAWK          | 5,0          |
| Przednie prawe: | *FIRESTONE 205/55 R16C 99/97H ROADHAWK          | 5,1          |
| Tylne lewe:     | *GOODYEAR 205/55 R16 99/97H EFFICIENTGRIP DA TL | 5,7          |
| Tylne prawe:    | *GOODYEAR 205/55 R16 99/97H EFFICIENTGRIP DA TL | 5,7          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| WARTOŚĆ ZABUDOWY CHŁODNICZEJ       | ( + ) |
| WARTOŚĆ URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Pojazd wyposażony w urządzenie chłodnicze, nie została przeprowadzona weryfikacja pracy oraz sprawności urządzenia - Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń podczas uruchomienia.

Pojazd przystosowany do przewozu substancji niebezpiecznych

Oględziny wykonywał: Jacek Urbański

Wycenę wykonała: Oliwia Śniegowska


**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | P     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | P     | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Drzwi tyłu nadwozia   | L     | Wgniecenia, Zarysowania powłoki lakierowej    |      |         |

Oględziny zostały wykonane na parkingu zadaszonym. Istnieje możliwość ujawnienia dodatkowych uszkodzeń w świetle dziennym.

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 90-110               |      |

|    |                               |   |        |  |
|----|-------------------------------|---|--------|--|
| 2  | Dach                          |   | 90-110 |  |
| 3  | Błotnik przedni               | L | 90-110 |  |
| 4  | Próg                          | L | 70     |  |
| 5  | Drzwi przednie                | L | 90-110 |  |
| 6  | Poszycie boku                 | L | 90-110 |  |
| 7  | Błotnik tylny                 | L | 90-110 |  |
| 8  | Błotnik przedni               | P | 90-110 |  |
| 9  | Próg                          | P | 70     |  |
| 10 | Drzwi przednie                | P | 90-110 |  |
| 11 | Drzwi tylne                   | P | 90-110 |  |
| 12 | Błotnik tylny                 | P | 1290   |  |
| 13 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 90-110 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny  |       | Zarysowany         |      |         |
| 2    | Szyba przednia |       | Pęknięcie          |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu             | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Pokrycie fotela przedniego | P     | Poplamione         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestrzeń ładunkowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia, wgniecenia

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                   |                                                                                            |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | Nierówna praca, Aktywna kontrolka check engine, Komunikat o sprawdzeniu systemu start-stop |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG                                                                                   |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG                                                                                   |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG                                                                                   |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG                                                                                   |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG                                                                                   |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa           | TAK           |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2 szt.        |
| 3 | Dowód rejestracyjny         | Okazano kopie |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK           |
| 5 | Podnośnik samochodowy       | TAK           |
| 6 | Gaśnica                     | TAK           |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK           |

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*